


- 1) Ostre krawędzie stępic
- 2) Nietolerowane wymiary wykonać w IT 11
- 3) Anodować

| | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------------|---------------------|------------|
| Konst.wiod. | JG | data | Nr rysunku | Nazwa przedmiotu | Materiał | Ilość szt. |
| Konstruował | | | 506 | WALEK PROWADNIK | PA9 | 7 |
| Zatwierdził | | | Nazwa pliku | | WALEK PROWADNIK.idw | |
| Podz: |  NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH | | | | Format | Arkusz |
| 2:1 | | | | | A4 | 1 |
| | | | | | | Ilość ark. |
| | | | | | | 1 |