





Profil płaski
1 : 4




SKALA
1 : 6



2,5



- 1) Ostre krawędzie stępic
- 2) Nietolerowane wymiary wykonać w IT 11
- 3) Chromianować
- 4) Malować proszkowo
- 5) Maskować otwory przed malowaniem

Konst.wiod.	JG	data	Nr rysunku	Nazwa przedmiotu	Materiał	Ilość szt.
Konstruował			504	OBRZEZE-LEWE	PA13	1
Zatwierdził			Nazwa pliku		OBRZEZE-LEWE.idw	
Podz:	1:4	 NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH	Format	Arkusz		
			A3	1	Ilość ark.	
				1		