


- 1) Ostre krawędzie stępic
- 2) Nietolerowane wymiary wykonać w IT 11
- 3) Chromianować
- 4) Malować proszkowo
- 5) Maskować wszystkie otwory przed malowaniem

Konst.wiod.	JG	data	Nr rysunku	Nazwa przedmiotu	Materiał	Ilość szt.
Konstruował			517	DEC COVER PLATE	PA13	1
Zatwierdził			Nazwa pliku		DEC COVER PLATE.idw	
Podz:	 NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH				Format	Arkusz
1:3					A4	1
						Ilość ark.
						1